

- 4.4. Нажмите и удерживайте кнопку 2. Насос опрессовщика приводится в действие, шток гидроцилиндра с подвижной матрицей выдвигается, происходит опрессовка кабельного наконечника.
- 4.5. После опрессовки для возврата штока в исходное положение поверните рычаг клапана сброса давления против часовой стрелки. Шток возвращается в исходное положение пружиной.
- 4.6. Перед началом нового цикла опрессовки закрыть клапан спроса давления поворотом рычага 4 по часовой стрелке.

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 5.1. Используйте инструмент согласно его назначению.
- 5.2. Не допускайте перегрузки инструмента.
- 5.3. Запрещено поворачивать рабочую голову под давлением.
- 5.4. Не допускайте перегрева инструмента.
- 5.5. Не перегружайте инструмент.
- 5.6. В процессе эксплуатации может потребоваться долить масло. Масло доливается через отверстие 5, заглушенное болтом-пробкой.
- 5.7. Храните инструмент в кейсе в сухом помещении.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 6.1. Поставщик гарантирует надежную работу изделия в течение 12 месяцев со дня его продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, изложенных в настоящем РЭ.
- 6.2. Претензии принимаются только при наличии настоящего руководства по эксплуатации, а также с отметкой о дате продажи и штампом организации-продавца.
- 6.3. Гарантийные обязательства не распространяются на:
- естественный износ резинотехнических изделий.
 - изделия с механическими повреждениями, вызванными перегрузкой и неправильной эксплуатацией.
 - изделия со следами самостоятельных ремонтных работ.

Штамп магазина:

Дата продажи: _____

Пресс гидравлический опрессовочный с электроприводом

ПГО-240Э

ПГО-300Э

ПГО-400Э

Руководство по эксплуатации



Санкт-Петербург
2024г.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Настоящее руководство по эксплуатации, объединенное с паспортом, составлено на пресс гидравлический опрессовочный с электроприводом серии ПГО-Э. Содержит техническое описание изделия, указания, для правильной и безопасной эксплуатации и технические данные. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения и усовершенствования в конструкцию данного изделия, не носящие принципиального характера и не отраженные в настоящем руководстве.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Пресс гидравлический с электроприводом предназначен для опрессовки кабельных наконечников и гильз в местах соединения электрических кабелей (как с алюминиевыми, так и с медными жилами). Опрессовка производится гексагональным (шестигранным) методом.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

Модель	ПГО-240Э	ПГО-300Э	ПГО-400Э
Максимальное усилие, т	6	6	12
Мощность, Вт		1100	
Напряжение сети, В		220	
Рабочее давление, МПа/бар		70 / 700	
Возврат штока		Пружинный	
Автоматический сброс давления		Нет	
Ручной сброс давления		Да	
Предохранительный клапан		Да	
Время опрессовки, с	6-18 (в зависимости от площади сечения кабеля)		
Вес инструмента/Комплекта в кейсе, кг	11	12	15
Упаковка	Пластиковый кейс		
Габариты в кейсе, мм	550x420x150		
Профиль обжима	Гексагональный		
Параметрический ряд матриц, мм ²	10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400		
Матрицы в комплекте, мм ²	10..240	16..300	50..400
Рабочая жидкость	Масло гидравлическое «ВМГЗ»		

3. УСТРОЙСТВО

Пресс гидравлический серии ПГО-Э состоит из вращающейся рабочей головы 3, гидравлического цилиндра но встроенным насосом, который приводится в движение электродвигателем 1, при нажатии кнопки 2. Опрессовщик подключается к сети 220 В с помощью шнура питания со штепсельной вилкой 6. При нажатии кнопки 2 запускается электродвигатель 1, он приводит в действие насос, который подает рабочую жидкость (Масло «ВМГЗ») в поршневую полость цилиндра, шток выдвигается, происходит рабочий процесс обжима.



Рис. 1

4. РАБОТА

Перед началом работы следует ознакомиться с текущим руководством по эксплуатации. Запрещено использование инструмента без матриц. Не помещайте пальцы в рабочую зону инструмента.

- 4.1. Убедитесь в отсутствии повреждений кабеля питания и подключите его к сети.
- 4.2. Установите требуемые быстросъемные матрицы (устанавливаются с помощью кнопок фиксаторов) в рабочую голову 3.
- 4.3. Расположите кабель с наконечником в рабочей зоне.