материал. Проверьте место резки и продолжайте работу если след от лезвия глубже 1 мм.

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

КГ115-37Н является профессиональным инструментом, эксплуатация и обслуживание которого должна производиться квалифицированным персоналом.

- Не помещайте пальцы в рабочую зону инструмента.
- Во время работы с инструментом используйте защитные очки.
- Будьте особенно осторожны при разрезании крупных стальных прутков. Кусок прутка может сильно отскочить после отрезания.
- Будьте осторожны при работе с материалом, находящимся под нагрузкой.
- Используйте инструмент строго по его прямому назначению.
- Не проводите работы при температурах выше или ниже рабочего диапазона, это может привести к поломке инструмента.
- В случае обнаружения некорректной работы инструмента, а также в случае обнаружения неисправностей, прекратите его использование и обратитесь в Сервисный Центр.
- В случае проведения самостоятельного ремонта используйте только оригинальные запчасти.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 6.1. В качестве рабочей жидкости используется гидравлическое масло "И-12A, "И-8A", "ВМГЗ" или аналоги. Подбирается в соответствии с рекомендациями к насосу и температурой окружающей среды.
- 6.2. Для уменьшения трения, износа, и предотвращения появления коррозии своевременно смазывайте подвижные детали.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 7.1. Поставщик гарантирует надежную работу КГ115-37Н в течение 12 месяцев со дня его продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации.
- 7.2. Претензии принимаются только при наличии настоящего руководства по эксплуатации, а также с отметкой о дате продажи и штампом организации-продавца. 7.3. Гарантийные обязательства не распространяются на:
- естественный износ резинотехнических изделий, механические повреждения ножей.
- изделия с механическими повреждениями, вызванными перегрузкой и неправильной эксплуатацией.
- изделия со следами самостоятельных ремонтных работ.

Штамп магазина:	Дата продажи:

НПФ ИНСТАН 8-812-642-10-04 www.KratonShop.ru

Кусачки гидравлические **КГ115-37H**



Руководство по эксплуатации

Санкт-Петербург 2024г.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Кусачки гидравлические КГ115-37Н предназначены для разрезания стальных прутков, профилей, проволоки, тросов, перемычек и других конструктивных элементов, при проведении аварийно-спасательных работ в зонах чрезвычайных ситуаций, аварий (в том числе на транспорте), катастроф, пожаров, стихийных бедствий (обвалов, землетрясений, оползней и др.), а так же при строительных и монтажно-демонтажных работах в различных областях промышленности.

Маслостанция не входит в комплект поставки. В качестве привода используется гидравлический насос двустороннего действия с рабочим давлением 700 бар с ручным, электро- или бензоприводом. Рекомендуется использовать маслостанцию с электро- или бензоприводом и с ручным распределителем.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальное раздвижение	115 мм
Рабочее давление	70 МПа (700 бар)
Усилие реза (у основания)	18 т
Bec	14.4 кг
Габариты	765х200х170 мм
Особенности	Работает под водой
	Рабочие ножи из высококачественной стали
	Легкость и мобильность. Для уменьшения веса
	оборудования, гидроцилиндр и распределитель с
	рукояткой управления изготовлены из
	высокопрочного алюминиевого сплава
Разрезаемые материалы	Незакаленная, нелегированная сталь, цветные
	металлы и сплавы
Толщина резки стали Ст3кп	Пруток круглого сечения – до 28 мм
Резьба на накидных гайках	G1/4" с внутренним торцевым уплотнением
рукавов	
Время открытия и закрытия зависит от расхода используемой маслостанции	
В качестве рабочей жидкости используется гидравлическое масло "И-12A, "И-8A", "ВМГЗ" или аналоги	

3. УСТРОЙСТВО

Кусачки гидравлические КГ115-37H (Рис. 1) состоят из лезвий 1, гидроцилиндра 4 с силовой рукояткой для переноски и удержания 3, защитного кожуха 2, гидравлического распределителя 5, рукоятки управления 6, рукавов высокого давления (РВД) 7 с быстроразъемными соединениями (БРС) 8.

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И РАБОТА

- 4.1. Перед работой проверьте детали КГ115-37H на отсутствие повреждений (особенно на лезвиях и рукавах). При обнаружении деформаций, трещин и признаков сильного износа на деталях, использование КГ115-37H запрещено.
- 4.2. Рабочая температура инструмента находится в интервале -20..+45 град.

Убедитесь, что используемое гидравлическое масло соответствует температуре окружающей среды в месте проведения работы.

4.3. Подключите инструмент к насосу двустороннего действия с помощью БРС. При необходимости БРС можно открутить и заменить на подходящие к конкретной маслостанции. Рекомендуется использовать маслостанцию с электро- или бензоприводом и с ручным




Рис. 1

распределителем. В этом случае рукоятку распределителя на маслостанции переключаем и оставляем в одном из рабочих положений, а управление инструментом производится непосредственно рукояткой 6.

Внимание!!!

- Обязательно проверьте правильность подключения и исправность всех быстроразъемных соединений (БРС). Если БРС резьбового типа, то гайки на них должны быть закручены до упора.
- Во время выдвижения и возврата штока контролируйте давление по манометру насоса. При работе на холостом ходу, давление должно быть минимальным менее 50 бар (5 МПа). В случае превышения давления 50 бар, немедленно выключите маслостанцию, надо проверить все элементы гидравлической системы, которые могут ограничивать поток масла: БРС, краны, распределители.
- 4.4. Включите маслостанцию. Среднее положение рукоятки управления 6, приводит к холостой работе (положение «нейтраль»).
- 4.5. Для раскрытия/закрытия ножей поверните рукоятку 6 в сторону, соответствующую указателю (в зависимости от того, как подключены рукава маслостанции стрелки могут не соответствовать выполняемой операции). Если надписи на стрелках не соответствуют действию, поверните рукоятку распределителя на маслостанции в противоположное положение (чтобы подача масла происходила в другой рукав).
- 4.6. Несколько раз откройте/закройте ножи кусачек без нагрузки чтобы убедиться в правильной работе и удалить воздух из системы. Ножи должны перемещаться плавно и без рывков.

Инструмент готов к использованию.

- 4.7. После работы отключите БРС от насоса. Не допускайте перегибов и изломов РВД, а также попадания грязи в БРС.
- 4.8. При резке неизвестного материала необходимо остановить сведение лезвий, когда давление в системе начнет расти, далее откройте лезвия и вытащите разрезаемый